

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А 1

від "15" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. О. Коваленка 14

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлено витік газу на різьбі входу на муфтавому з'єднанні входу газопроводу. Усунуто витік газу під час пробного т.д.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок тиску 500 даПа не перевищував 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Виявлений витік газу усунуто під час пробного тиску обслуговування. ВБСГ призначено до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

15.04.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ Л-2

від "16" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Л.Ю. Тороцька

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): випливи

випливи газу на рубльовому та муфтавому з'єднанні

випливи газу з'єднанні під час перевірки Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, роз'їма тиску
5х6 не перевищено 200 Па
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: випливи
газу усунуто під час проведення Т.О. ВБСГ працівниками
до відповідної етикетки

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

16.04.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ 1-3

від "16" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Ю. Таробуца 26

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): вильвіна

вильвіна газу на розвідковому та шурфовому з'єднанні
вильвіна газу у внутрішній частині Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок тиску

5х6 не перевищив 20 дПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: визначити
газу усунути під час проведення Т.О. ВБСГ у разі потреби
до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

16.04.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-5 від "17" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Швейцарська 9

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): визначити

вміст газу на різьбовому та шарнірному з'єднанні
увертю вміст газу та тис перевірили Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишк тиску

5хв не перевищує 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: виготовити
карт усунення цих тис перевірили Т.О. ВБСГ призначити
до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

17.04.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-6

від "18" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУЩАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Спаська 1

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на кран вхідного газопроводу. Витік уцілюто під час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлише тиску 5х6 не перевищує 20 даПа.
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: витік газу уцілюто під час проведення Т.О. ВБСГ придемо до необхідної експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУЩАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

18.04.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ 1 - 7 від "18" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Спаська 11

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на крані ввіденого газопроводу. Витік усунуто під час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок тиску 5х6 не перевищує 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: витік газу усунуто під час проведення Т.О. ВБСГ приймає до повільної експлуатації


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

18.04.2025 _____
(дата) (ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

_____ (дата)
_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

Микола ШИНГИРІЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО 
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-8 від "21" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Спаська, 39

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на муфтовому з'єднанні вхідного газопроводу. Ущільню під час проведення Т.О

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надішло диску 5x6 не перевищує 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: витік газу ущільню під час проведення Т.О. ВБСГ приєднати до нормальної експлуатації.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:


Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

21.04.2025
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Микола ШИНГИРІЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО 
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ Л-9

від "21" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Сущинська 31

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): визначено
вистік газу на різьбовому з'єднанні, відсутність герметизації
вистік газу під час проведення Т-О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок тиску
5хв не перевищує 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: вистік
газу усунуто під час проведення Т-О. ВБСГ утримує
до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ ЛВЗ
(ім'я, прізвище, підпис)

21.04.2025 _____
(дата) (ім'я, прізвище, підпис)

замовника)

_____ (дата)

Микола ШИНГИРІЙ Ш
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО О
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/1

від "21" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Роман ГРИНЬКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО, слюсар Віктор ПОПОВИЧ, слюсар Олександр МАРЧЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:
м. Заводське вул. Шкільна 29

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Виявлені вадки газу на різьбовому з'єднанні вхідного газопроводу уступом під газ. проводом ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа. надано техніку газу за 3x6 не парвальною годола
(застосовується у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені вадки газу уступом під газ. проводом технічною обслуговувати.

ВБСГ призначити до нормального експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО

(ім'я, прізвище, підпис)

21.04.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис)

замовника)

(дата)

Віктор ПОПОВИЧ

(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Олександр МАРЧЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/2

від "21" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Роман ГРИНЬКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО, слюсар Віктор ПОПОВИЧ, слюсар Олександр МАРЧЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:
м. Заводське вул. Павла Чубинського 9

За результатами обстеження: виявлено недоліки.
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
Виявлені витік газу на ліфтовому з'єднанні об'єктом підтримки ушкоджено під час проведення ТО
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа. надлишок тиску газу за 5аб. на тиску 20 даПа
(зазначається у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Виявлені витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування.
ВБСГ призначено до календарної есення роботи

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----
Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження: Роман ГРИНЬКО (ім'я, прізвище, підпис) 24.04.25 (дата) З актом ознайомлений: ----- (ім'я, прізвище, підпис) ----- (дата)
Віктор ПОПОВИЧ (ім'я, прізвище, підпис)
Роман КУЗЬМЕНКО (ім'я, прізвище, підпис)
Олександр МАРЧЕНКО (ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-10

від "22" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Тесемиса, 2

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено
вигідк газу на краї ввішеного шланговому. вигідк
устигто під час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, нарішні тиску
5хв не перевищує 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: вигідк
газу устигто під час проведення Т.О. ВБСГ приєд-
нат до оформленої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ ЛВЗ
(ім'я, прізвище, підпис)

22.04.2025
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Микола ШИНГИРІЙ МШ
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО ЮО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ Л-11

від "22" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Тесенка 3

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу по краях вигнутого газопроводу. Витік уцінуто під час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишковий тиск 5х6 не перевірявся 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВІЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: витік газу уцінуто під час проведення Т.О. ВБСГ уряд не по офіційній рекомендації.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

22.04.2025
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Микола ШИНГИРІЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО 
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/3

від "22" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Роман ГРИНЬКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО, слюсар Віктор ПОПОВИЧ, слюсар Олександр МАРЧЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:
м. Заводське вул. Павла Чубинського 14

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
Виявлено витік газу на підлоговому з'єднанні вхідного газопроводу
у місці під'єднання до ВБСГ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа. надікми тиску
газу за 5 хв не перевищує 20 г/га
(зобов'язується у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Виявлений витік газу уразі під'єднання до ВБСГ виконати технічне обслуговування.
ВБСГ придатне до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 -----

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

22.04.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/4

від "22" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Роман ГРИНЬКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО, слюсар Віктор ПОПОВИЧ, слюсар Олександр МАРЧЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Заводське вул. Павла Чубинського 6

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Виявлено витік газу на закрій арматурі ввішеного газорозподілу
Згідно з мір газу проведено до

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надішло тиску
газу за 5хв. не перевищено 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік газу згідно з мір газу проведено технічний
обслуговування.
ВБСГ передали до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО

(ім'я, прізвище, підпис)

22.04.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

(дата)

Віктор ПОПОВИЧ

(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Олександр МАРЧЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-12

від "23" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Шевченка, 38

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на крані ввіденого газопроводу. Витік усунуто під час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, максиміальне тиску 5хв не перевищує 70 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: витік газу усунуто під час проведення Т.О. ВБСГ прикладати до подальшої ексцидувати

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ AS
(ім'я, прізвище, підпис)

23.04.2025
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Микола ШИНГИРІЙ MS
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО R
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-13

від "23" 04.

2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Шевченка 62

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): випливу газу на муфтовому з'єднанні та випливу газу під час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок тиску 5 мв не перевищує 20 дПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: випливу газу усунуто під час проведення Т.О. ВБСТ призначено до щоразової експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

23.04.2025
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Микола ШИНГИРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/5 від "23" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками

АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС : майстер Роман ГРИНЬКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО,
слюсар Віктор ПОПОВИЧ, слюсар Олександр МАРЧЕНКО

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Заводське вул. Павла Чубинського 13

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Виявлено витік газу на з'єднанні пристрої на вхід
Витік єінв. до входу під час проведення ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа. надішло тиску
газу за 5 аб. не перевищує 20 за ра.
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витік газу подіють під час проведення
технічного обслуговування
В.Б.С.Г. призначити до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

23.04.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/6

від "23" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Роман ГРИНЬКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО, слюсар Віктор ПОПОВИЧ, слюсар Олександр МАРЧЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:
м. Заводське вул. Мирна 12

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Виявлено витік газу на лінійній мережі з'єднанні в'їзном газопроводу, який здійснюється під час в'їзду газу в будинок.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа. надання тиску газу за 5хв. не перевищує 20 с/хв.
(завищується у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витік газу уцілюто під час проведення технічного обслуговування.
ВБСГ надає до порадливої електричної мережі.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

23.04.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-14

від "24" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУЩАНСЬКИЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Шевченка 19А

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на краях ввігнутого паропроводу витік усунуто то під час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, максимальне тиску 5х6 не перевищує 20 да Па
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: витік газу усунуто під час проведення Т.О. ВБСГ приладів на р-р корабельної експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУЩАНСЬКИЙ ЛЗЗ
(ім'я, прізвище, підпис)

24.04.2025 _____
(дата) (ім'я, прізвище, підпис)

(дата)
(замовника)

Микола ШИНГИРІЙ МШ
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО ЮО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-15

від "24" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Шевченка 86

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено

вимог газу на місцевості з'єднанні. Зміщено
вимог газу під час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа. наф'шин місяць
5 тб не перевищимо 20 даПа.
(заповнюється у випадку проведення ПВІЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: вигук
затягу уацшго під час проведення Т.О. ВБСГ приратна
до найбільшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

ЛП

24.04.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Микола ШИНГИРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

М

Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ Л-16

від "24" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Шевченка, 110

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні вхідного газопроводу
Витік газу під час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, максимальний тиск
5х6 не перевищує 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: витік
газу усунуто під час проведення Т.О. ВБСГ урядом
до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

24.04.2025
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Микола ШИНГИРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/7

від "24" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Роман ГРИНЬКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО, слюсар Віктор ПОПОВИЧ, слюсар Олександр МАРЧЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:
м. Заводське вул. Київська 59/7

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
Виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні в'язного газопроводу. Витік скомпенсовано під газ професіоналом.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа. на ділі менше газу професіонал 5 кв. не перевищує 20 даПа.
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Виявлений витік газу усунено під газ професіонал технічного обслуговування.
ВБСГ приєднати до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО

(ім'я, прізвище, підпис)

24.08.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Віктор ПОПОВИЧ

(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Олександр МАРЧЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/8

від "24 " 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Роман ГРИНЬКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО, слюсар Віктор ПОПОВИЧ, слюсар Олександр МАРЧЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Заводське вул. Європейська б

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Виявлено витік газу на підлоговій мережі ввісого озонифікатора. Витік виключено під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа. надіслано листок з повідомленням сусідів за 5х6 мн публікує 20 до №.
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу виключено під час проведення технічного обслуговування ВБСГ призначено до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО

(ім'я, прізвище, підпис)

24.04.25

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Віктор ПОПОВИЧ

(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Олександр МАРЧЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ Л-17

від "25" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Спаська 6

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на кінці ввіденого газопроводу. Витік уцілюто під час проведення Г.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишк тиску 5х6 не перевищує 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: витік газу уцілюто під час проведення Г.О. ВБСГ призначено до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ AS
(ім'я, прізвище, підпис)

25.04.2025
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Микола ШИНГИРІЙ JK
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО Q
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/9

від "25" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Роман ГРИНЬКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО, слюсар Віктор ПОПОВИЧ, слюсар Олександр МАРЧЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Заводське вул. П.Мирного 3

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Виявлено витік газу на фізичному з'єднанні вхідного газопроводу. Витік виключено після проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа. наділля тиску газопроводу усунуто за 5 хв не перевищує 20 даПа (затворність у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу виключено після проведення технічного обслуговування. ВБСГ продовжи до початку експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

25.04.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/10

від "25" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками

АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Роман ГРИНЬКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО, слюсар Віктор ПОПОВИЧ, слюсар Олександр МАРЧЕНКО

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Заводське вул. Зоряна 2

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Виявлено витік газу на загальному пристрої ввічного газопроводу. Витік усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа. паріком тиску
визначено суміші газу 5хв. розітні не проводиться ТО
(застовність у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витік газу усунуто під час проведення
технічного обслуговування
ВБСГ - додаток до поданої інструкції.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО

(ім'я, прізвище, підпис)

25.04.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Віктор ПОПОВИЧ

(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Олександр МАРЧЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)