

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-18

від "05" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Сєвгалиська 16

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на краях відкритого газопровода. Витік усунуто під час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок тиску 5хв не перевищує 20 даПа (заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: витік газу усунуто під час проведення Т.О. ВБСГ урядом до моменту експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

05.05.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-19

від "05" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Сиганська 24

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на трубопроводі уєдиниці ввідному трубопроводі
Витік усунуто після проведення Г.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок тиску 5х6 не перевищує 20 даПа.

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: витік газу усунуто після проведення Г.О. Варіант іє потребує покраски ВБСГ прифатне до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

05.05.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Заводське
(місце складання)

№ 3/11

від " 05 " травень 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
м.Заводське провулок Пристанційний 1

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлений витік газу на регулювальні з'єднання ввісного регулювальника усунуто під час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, ширшім тиску
газу за схв. не перевищує 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування ВБСГ працівниками до нормальної експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

05.05.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-20

від "06" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Героїв України 94А

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на підлоговому та муртовому'єднанні ввіщого газопровода. Усунуто цю неспробування Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надіше диску 5х6 неперевіщує го ра Па
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: витік газу усунуто цю неспробування Т.О. Газопровід потребує фіксованого датчик. ВБСГ призначити до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ 06.05.2025
(ім'я, прізвище, підпис) (дата)

Владислав ПОГУЛЯЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

(ім'я, прізвище, підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Заводське
(місце складання)

№ 3/12

від " 06 " травень 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
м.Заводське тупик Привокзальний 6

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені витік газу на різьбовому з'єднанні
ввіщого газопроводу усередині під час проведення Т.О

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок
газу до 5 тв не перевищує 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витік газу усередині під час проведення
технічного обслуговування ВБСГ працівниками з
надлишкою обслуговування

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

6.05.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-21

від "7" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Т. Усереїмчу 49А

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): недоліків не виявлено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок тиску 5 жб не перевищує 20 дПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: ВБСГ призначити до подальшої експлуатації, безпробіг на тривале функціонування.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

07.05.2025
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Владислав ПОГУЛЯЙ [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ 1-22 від "7" травня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Героїв України 41

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): _____

недоліків не виявлено.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надійшло тиску за 5 хв не перевищувало 20 даПа.
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: ВБСГ додатково догодивши до експлуатації. газопровід потрібне фарбування.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.


Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

7.05.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис замовника) (дата)

Владислав ПОГУЛЯЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО 
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Заводське
(місце складання)

№ 3/13

від " 07 " травень 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
м.Заводське вул. Полтавська 5

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено вадки газу на фізобовому з'єднанні вв'єршого газопроводу усунуто під час проведення ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, наділим тиском газу за схв. на тискоме 20 до 10.
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені вадки газу усунуто під час проведення технічного обслуговування. ВБСГ призначено до вдалення

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

7.05.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ Л-23

від "8" "05" 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Дружбич 15

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на різьбовому та муфтовому з'єднанні вибік усунуто під час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, подіями тиску 5 тв не перевищили 2000 Па
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: усунуто витік газу під час проведення Т.О. ВБСГ тиску тиску до нормальної експлуатації. запровадити закріплення фарбування.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ AS
(ім'я, прізвище, підпис)

08.05.2025
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Владислав ПОГУЛЯЙ SM
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ UK
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО Q
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Заводське
(місце складання)

№ 3/14

від " 08 " травень 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
м.Заводське вул. Полтавська 3

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на різьбовану з'єднанні вхідного газопроводу, усунуто тз за проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, недією тиску газодовідної суміші за 5хв не перевищили 20 до Па
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витік газу злиновано тз за проведення технічного обслуговування ВБСГ прикладі до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО

(ім'я, прізвище, підпис)

8.05.25

(дата)

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

_____ (дата)

Олександр МАРЧЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-24 від "9" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Берегова 15

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
виторків не виявлено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надійшла
мисля газу за 5хв не перевищувало 20 дПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
ВБСГ предметна до кодової експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

9.05.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Владислав ПОГУЛЯЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО 
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ Л-25 від "9" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Широка 70 (Гагаріна)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): визначення
витоків газу на протік водну та різьбовому
з'єднанні

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, поглинув тиск
5 атм не перевищує 2000 Па
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: усунення
витоків газу та тиску проведення Т.О. ВБСТ
мислення до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ ЛВ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ ЛВ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ ЛВ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО ЛВ

(ім'я, прізвище, підпис)

09.05.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ 1 - 26 від "9" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: *майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО* (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. А. Угрюмова 43

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): вимоги газу не виконано

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок тиску 500 даПа не перевищено
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: ВБСГ виконати за подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ 

(ім'я, прізвище, підпис)

09.05.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

(дата)


Владислав ПОГУЛЯЙ 

(ім'я, прізвище, підпис)

замовника)

Микола ШИНГИРІЙ 

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО 

(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Заводське
(місце складання)

№ 3/15

від " 09 " травень 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____

м.Заводське вул. Озерна 2

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено витік газу на зовнішній приєднаний вхідний газопровід
Витік усягає від газу, що проводиться

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, нагніткою тиском
газопровідом: перевірено протягом 5хв не перевищує 20 до Па
(заповнюється у випадку проведення ПВІЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витік газу усунути внаслідок проведення
технічного обслуговування
ВБСГ урядом до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

3.05.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника) (дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-27 від "12" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Чоголя, 14

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): вигік газу виявлено на муфтовому з'єднанні вхідного шланга роботи. Усунуто під час проведення Г.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) _____

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, тиску 5хв не перевищує 20 даПа (заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)) _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: вигік газу усунуто під час проведення Г.О. Напрямомі потреби покраски ВБСГ прикладі до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

З актом ознайомлений:

12.05.2025
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-28

від "12" травня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Дружби НА

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні вхідного газопроводу. Витік усунуто під час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок тиску газу за 5 хв не перевищував 20 даПа (заповнюється у вибітку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: витік газу усунуто під час проведення Т.О. ВБСГ приєднав до мережі. Доді експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

12.05.25

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

м.Заводське
(місце складання)

№ 3/16

від " 12 " травень 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____

м.Заводське вул. Озерна 8

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на різьбованій з'єднанні
відомого газоробочого Витік усунуто під час проведення

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надікна тиском
газоробочої суміші профгом 5х6 на певній висоті 400 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витік газу усунуто під час проведення
технічного обслуговування
ВБСГ - підготувати до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО

(ім'я, прізвище, підпис)

12.05.25

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-29

від "13" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Дружба 17

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на різьбових з'єднаннях вогноміцної спорядовки. Згідно з час проведення Т.О

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, нарізав шланг 5 мм на поверхню 20 мПа.
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунути витік газу на Т.О та зачистити покривні ВБСГ приготувати до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

13-05-2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

м.Заводське
(місце складання)

№ 3/17

від " 13 " травень 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____

м.Заводське вул. Павла Чубинського 12

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на підлоговому з'єднанні ввідромі газопроводу. Витік усунуто після проведення ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишки тиску

гадоповітряної середньої професом 5хв не перевищили 2000 Па.
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усунуто після проведення ремонтних робіт.

ВБСГ - придатна до подальшого експлуатування.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

13.05.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-30 від "14" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. С. Воїтнера 102

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлено витоки газу на різьбовому та шпильковому з'єднанні вхідного горизонтального. Усунуто на час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, максим тиском 5 кг на поверхню до 200 Па (заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунуто витоки газу на час проведення Т.О. ВБСГ при- давши до неформальної експлуатації. Ухвалено погребус- трарбування.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

14.05.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-31

від "14" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Сергія Вейгера 10

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): вигін газу виявлено на трубопроводі з'єднання ввісного трубопроводу газу між газопроводом Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, максимальний тиск 5х6 не перевищує 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: вигін газу у цьому між газопроводом Т.О. Газопровід потребує фактур-бачка ВБСГ у разі до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ 

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ 

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ 

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО 

(ім'я, прізвище, підпис)

14.05.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-32

від "14" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Я. Мудрого 20

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): визначено
вимоги газу не відповідають нормативним з'єднан
ням відного газопроводу. Зусилля під час проведення Т.О

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, тиском тиском
5 атм не перевищено 20 атм
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунуто
вимоги газу та час проведення Т.О. ВБСГ виконано
до початку експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

14.05.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Заводське
(місце складання)

№ 3/18

від " 14 " травень 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
м.Заводське вул. Павла Чубинського 16

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на запірному пристрої ввіданого газопроводу. Витік ліквідовано під надзвичайні ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надійшло тиском
газоповітряної суміші протягом 5 хв не перевищивши 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік газу ліквідовано під надзвичайними
технічного обслуговування.
ВБСГ - призначено до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

14.05.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ Л-33

від "15" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Друнбич, 19

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): всіх шару виявлено на різдбових укріпленнях та краях ввідрінової теплоізоляції
Ущунто під час проведення Т.О

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, максимальне тиску 5х6 не перевищує 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: всіх шару ущунто під час проведення Т.О. теплоізоляція потребує заміни
Велике ВБСГ приєднане до нормального електричного

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

15.05.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Заводське
(місце складання)

№ 3/19

від " 15 " травень 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
м.Заводське вул. Мирна 10

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на ввічальну газопроводі різьбової з'єднанні. Зупинено під газ ВБСГ.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, наділено дією газоповітряної суміші з об'єкту не перебуває до 10 до 10.
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік газу на ввічальну газопроводі різьбової з'єднанні під газ проведення технічного обслуговування ВБСГ - кріпідка до подовження виконання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

15.05.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис замовника) (дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Заводське
(місце складання)

№ 3/20

від " 15 " травень 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ" Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
м.Заводське вул. Київська 4а

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено вадки газу на запірному пристрої ввічного газопроводу, усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, наділено тиском газопроводом: суміші професом 8хв не перевищити 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені вадки газу на ввічному газопроводі усунуто під час проведення технічного обслуговування ВБСГ - додатка до карточної інструкції.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

15.05.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис замовника) (дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-34 від "16" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Жартова (Чкалова), 8

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): недоліків не виявлено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок тиску
де 5х6 не перевищує 100 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ урядати до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

16.05.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ 1-36 від "16" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: *майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО* (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Свободи (Горького), 17

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявів газу на муфтовому з'єднанні ввішеного газопроводу. Захищено цю частину проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок тиску 5хв не перевищує до 1 даПа (заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: виявів газу захищено цю частину проведення Т.О. ВБСГ призначено до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

16.05.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис)

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-37

від "19" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Соборна 2 (кирилооса)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): вигляд на витоки газу на рідкобомі та мертвобомі з'єднаннях

Усунуто під час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, напрімок
тиском 5 раз не перевищує 2000 Па
(заповнюється у випадку проведення ПВІЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: вигід газу усунуто під час проведення Т.О. ВБСГ упродовж до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

19.05.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А - 38

від "19" 05 2023 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Дрезденська 39

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Недоліків не виявлено.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, падіння тиску газу за 5хв не перевищувало 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: ВБСГ припинено до подальшої експлуатації.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:


Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)


19.05.23


(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Владислав ПОГУЛЯЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО 
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А - 39 від "19" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Преображенська 5

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): вигляду

вигляду газу на підлоговому та стіновому

з'єднанні та вступу під газ проведення Т.О

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, показник тиску
5 даПа на протриванні 20 сек Пр
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунення
вигляду газу на підлоговому та стіновому
з'єднанні та вступу під газ проведення Т.О. ВБСГ прикласти

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ 

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ 

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ 

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО 

(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

З актом ознайомлений:

19.05.2025

(дата)

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

_____ (дата)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

м. Лохвиця
(місце складання)

№ Л-40 від "20" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Дружби 9

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): визначення

вимоги газу на різдобовому та шуртовому
З'єднанні. Числюю лір час перевірки Т-О

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЦ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлиш тиском

500 не перевищило 2000 Па

(заповнюється у випадку проведення ПВІЦ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: звернуто

вимоги газу на з'єднанні та шуртовому Т-О ВБСТ призначити
до перевірки експертної групи.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

_____ (дата)

_____ (ім'я, прізвище, підпис
замовника)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-41 від "21" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Д. Мудрого 16 (Гришкіна)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

витоки та нещільності не виявлено.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишки
тиску газу за 5хв не перевищували 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: ВБСГ
критично до подальшої експлуатації


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:


Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

21.05.25

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

(дата)

Владислав ПОГУЛЯЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

замовника)

Микола ШИНГИРІЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО 
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ 1-42 від "21" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Свободи 70

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлено

витоки газу на трубопроводі на шланговому
з'єднанні. Висновок: після перевірки Т.О.

За результатами обстеження здійснено неаванціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, показник тиску

5 атм на шланговому з'єднанні

(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунути

витоки газу на трубі після перевірки Т.О. ВБСГ
призначити до оформлення експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

21.05.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис)

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-43 від "21" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Озерна 91

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на краях з'єднаного шлангового трубопроводу. Усунуто ці витік проведення Г.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, магнітний тиск ГХВ не перевищує 20 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: виявлені витік газу усунуто ці витік проведення Г.О. Шланговий трубопровід потребує покраски. ВБСГ призначено до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

19.05.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ Л-44 від "23" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Слободач 21

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено
вимоги газу на турботу та муртолю
з'явилася в'єдного водопроводу. Усунуто та перевірено Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, погодна температура
5 збільшило на перевищено 20 до 14
(заповнюється у випадку проведення ПВІЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунуто
вимоги газу та перевірено Т.О. ВБСГ
приміщення по муртолю експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

23.05.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

м. Лохвиця
(місце складання)

№ Л-45 від "23" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Деснянська 84

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
Недоліків не виявлено.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок тиску газу за 5хв не перевищувало 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: ВБСГ
рекомендується до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

23.05.25

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-46

від "23" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. пр. Богдана Хмельницького, 39

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу з-за крани, муфтовому з'єднанні вугірного черп-робору. Усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, максимальний тиск 5х6 не перевищує 20 даПа (заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: витік газу усунуто під час проведення ТО. ВБСГ надає до порадь-любі електрикації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

23.05.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/21

від "26" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Роман ГРИНЬКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО, слюсар Віктор ПОПОВИЧ, слюсар Олександр МАРЧЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с.Токарі вул. . Полтавська 47

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків) :
Висока температура біля газу на рівні входу у квартиру згідно з нормами
заощадження, устаткування на частині перебіжків Т-0
За результатами обстеження здійснено несапціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, на рівні тиску
зау зауваж не перебіжків 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____
Висока температура біля газу у квартирі за час проведення
робіт з ТО ВБСГ у приміщенні раціональної
експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

26.05.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/22

від "27" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Роман ГРИНЬКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО, слюсар Віктор ПОПОВИЧ, слюсар Олександр МАРЧЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с.Погарщина вул. Шкільна 1

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Виявлено витік газу на рубльовому з'єднанні ВБСГ на рубльовому з'єднанні між котлом і ВБСГ
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, магнітним методом
газу за 5хв на кріпінні 20х20
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік газу усунуто між котлом і ВБСГ у рубльовому з'єднанні
технічного обслуговування ВБСГ у рубльовому з'єднанні

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

27.05.25
(дата)

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

_____ (дата)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)