

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-47

від "05" 06 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Героїв України, 17

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено вибоки газу на різбових д'єржливих та краях в'їдного газопроводу. Частиню між газ проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, тиску 5х6 не перевищує 20 да Па
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: вибоки газу частиню між газ проведення Т.О. газопроводу обробує фарбуванням. ЗВБГ прикладна до нормальної експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

З актом ознайомлений:

05.06.2025
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Заводське
(місце складання)

№ 3/23

від " 10 " Червня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО,
слюсар Віктор ПОПОВИЧ
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
м.Заводське вул. Озерна 13

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені витіки газу на загальному приєднанні відомого
газопроводу, усього їх має бути проведено ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надійшло тиском
до 5хв. не перевищило 20 даПа.
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витіки газу усього їх має бути проведено
технічно обслуговування.
ВБСГ приєднанні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО

(ім'я, прізвище, підпис)

10.06.25

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Віктор ПОПОВИЧ

(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

м.Заводське
(місце складання)

№ 3/24

від " 11 " Червня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО,
слюсар Віктор ПОПОВИЧ
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
м.Заводське вул. Полтавська 9

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені вадки газу не фізиковані згідно вимог
розробленої, ухваленої та затвердженої ТД

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, кодіки тиску
за 5 хв. не перевищили 100 да
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені вадки газу ухваленої та затвердженої
технічної обслуговування
ВБСГ передачі до відповідної експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

11.06.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газопостачанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Заводське
(місце складання)

№ 3/25

від " 12 " Червня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО,
слюсар Віктор ПОПОВИЧ

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____

м.Заводське вул. Київська 50а/2а

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Вивісний вентиль газу не відкритий з'єднанні вентиль
до зворотного циркуляції під час повернення ГО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, порушилася

го 5х6 м впрямому 20 см Па

(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вивісний вентиль газу, циркуляція під час повернення
позитивно відпрацьовано ВБСГ пристрій та регулює
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

12.06.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Заводське
(місце складання)

№ 3/26

від " 16 " Червня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО,
слюсар Віктор ПОПОВИЧ

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____

м.Заводське вул. Європейська 17

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні вхідного газопроводу уступу між газом проведенням ДД.

результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надтиск тиску
пробити 5 кв не перевищує 20 даПа.
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу різьбовою між газом проведенням
технічною службою усувається.
ВБСГ - підлягає до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

16.06.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Заводське
(місце складання)

№ 3/21

від " 17 " Червня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО,
слюсар Віктор ПОПОВИЧ

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____

м.Заводське проспект Миру 4

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені втечі газу на різьбовому з'єднанні
вхідного газопроводу, усунуто під час проведення ТО.

результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надікання тиском
году за 5хв. не перевищили 20 даПа.

(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені втечі газу усунуто під час проведення
технічного обслуговування
ВБСГ - призначити од погодженої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

17.06.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-48

від "18" 06 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Героїв України 26

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено велик струм на муфтових з'єднаннях ввідного газопровода
Усунуто під час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишк тиску 5хв не перевищує 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: вигонити
усунуто під час проведення Т.О. газопровод потребує ремонту
банки ВБСГ приєднати до подальшої технічної участі

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

18.05.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Заводське
(місце складання)

№ 3/28

від " 19 " Червня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО,
слюсар Віктор ПОПОВИЧ
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
м.Заводське вул. Київська 50

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлений великий газу на земній поверхні будинку
газопроводу амбігровано під час проведення ТО.

результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, гадне тиску
посадки 5х6 не перевищено 20 даПа.
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений великий газу амбігровано під час проведення
планового технічного обслуговування
ВБСГ - призначити робочий час для усунення ситуації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

19.06.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Заводське (місце складання)

№ 3/19

від " 20 " Червня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС : майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО, слюсар Віктор ПОПОВИЧ

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____

м.Заводське вул. Київська 48

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні ввігнутого газопроводу усередині під час проведення ТО.

результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, під час проведення СХВ не перевищує 20 даПа.

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні ввігнутого газопроводу усередині приміщення. Провести перевірку технічного обслуговування ВБСГ - додатно до подальшого електричного

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО (ім'я, прізвище, підпис)

20.06.25 (дата)

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО (ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО (ім'я, прізвище, підпис)

Віктор ПОПОВИЧ (ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ А-49

від "23" 06 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Героїв України, 28

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено вибоки газу по різьбових та муфтових з'єднаннях ввішеного газопроводу Усунуто мір газ проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишк тиску 5 хв не перевищує 20 даПа (заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: вибоки газу усунуто мір газ проведення Т.О. Газопровід потребує фрейд-банки. ВБСГ приєднати до нормальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

23.06.2025

(дата)

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лохвиця
(місце складання)

№ 1-50 від "28" 06 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Героїв України, 30

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено

витоки газу на муфтових з'єднаннях та краях ввідного трубопроводу. Усунуто цір гэс проведення Г.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, підвищено тиску

5 хв перевищує 20 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: витоки газу усунуто цір гэс проведення Г.О. трубопроводу потрібна фарбування. ВБСГ призначити до моральної експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

28.06.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)