

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Вирішальне  
(місце складання)

№ C-1

від "3" липеня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вирішальне вул. Садова 24

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

виявлено вентик газу на краї ввідрізаного газокровора  
вентик усунуто під час проведення ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа,

надлишковий тиск 5хВ не перевищує 20 даПа  
(заповнюється у випадку проведення ПВІЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: вентик газу усунуто під час проведення Т.О. ВБСГ приклад на об'єктовій експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ


(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГЕРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)



3.07.2025р

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Вирішальське  
(місце складання)

№ С-2 від "3" листопада 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вирішальське вул. Садова 26

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

виявлено витік газу на контрольному відомого газопроводі. Витік усунуто під час проведення ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

надлишковий тиск за 5 хв не перевищує 20 даПа  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: всіх витік газу усунуто під час проведення Т.О. ВБСГ при даних до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ


(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГЕРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)



3.07.2025р

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Вирішальське  
(місце складання)

№ С-3 від "3" липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вирішальське вул. Садова 28

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

весь вкеш витік газу на смурті ввідного газопроводу  
да. Витік усунуто під час проведення ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

надішня тиску за 5хв не перевищує 20 даПа  
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усунуто під час проведення Т.О. ВБСГ при-  
датися до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГЕРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

 3.07.2025р  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Вирішальне  
(місце складання)

№ C-4 від "4" листопада 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вирішальне вул. Садова 13

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

виявлено вистік газу на краєві звідного газопроводу, вистік усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа,

надійшло писемку за 5 хв не перевищує 20 даПа  
(застосовується у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

вистік газу усунуто під час проведення ТО. ВБСГ при-  
датна до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГЕРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)



4.07.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Вирішальне  
(місце складання)

№ C-5 від "4" липеня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вирішальне вул. Садова 15

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): всіх бачок вентік газу на крані ввісного газопровода. Вентік усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

надійшла нечисту за 5 тв не перевищує 20 даПа  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вентік газу усунуто під час проведення ТО. ВБСГ призначено до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН  
(ім'я, прізвище, підпис)



4.07.2025р  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Владислав ПОГУЛЯЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГЕРІЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)



Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(ім'я, прізвище, підпис)



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Вирішальське  
(місце складання)

№ С-6

від "4" листопада 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вирішальське вул. Садова 17

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

втеча газу з під контроліку ввісного газового вентилу під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надійшло пилу за 5 хв не перевищує 20 даПа  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усунуто під час проведення ТО ВБСГ працівниками за наданої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН  
(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГЕРІЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(ім'я, прізвище, підпис)

4.07.2025р  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Вирішальське  
(місце складання)

№ C-7 від "7" липеня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вирішальське вул. Шкільна 1 (Бобровського)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлено витік газу з під'єднання та на краях в'їзного газопроводу  
Витік усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надійшло тиску за 5хв не перевищує 20 дПа  
(затовнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Витік газу усунуто під час проведення ТО.  
ВБСГ надійшла до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН  
(ім'я, прізвище, підпис)



7.07.2025  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Владислав ПОГУЛЯЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)



Микола ШИНГЕРІЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)



Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(ім'я, прізвище, підпис)



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Вирішальне  
(місце складання)

№ C-8 від "8" липеня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вирішальне бул. Шкільська 2 (Бобрівського)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Витік газу на контролери ввісного газопроводу.  
Витік усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишк тиску за 5хв. не перевищує до 900  
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік усунуто під час проведення ТО  
ВБСГ прикладно до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН  
(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГЕРІЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(ім'я, прізвище, підпис)



8.07.2025р  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Вирішальне  
(місце складання)

№ C-9

від "9" липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вирішальне вул. Свободи 15

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):  
вистік газу з крана на ввіді ввісного газопроводу.  
вистік усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа,  
надійня тиску за 5хв не перевищує 20 даПа  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
вистік газу усунуто під час проведення ТО.  
ВБСГ прийдеться до наступної експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН  
(ім'я, прізвище, підпис)



9.07.2025р  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)


Владислав ПОГУЛЯЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)



Микола ШИНГЕРІЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)



Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(ім'я, прізвище, підпис)



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Вирішальне  
(місце складання)

№ C-10 від "9" листопада 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вирішальне вул. Свободи 11

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Витік газу на муфті ввісного газопроводу  
Витік усеунто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

надлишк тиску за 5хв не перевищує 20 даПа  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усеунто під час проведення ТО  
ВБСГ прискотна до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:


З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН  
(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГЕРІЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(ім'я, прізвище, підпис)

 9.07.2024  
(дата)

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

\_\_\_\_\_ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Вєрїшальське  
(місце складання)

№ C-11 від "10" липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вєрїшальське вул. Садова 18

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено вистік газу на кастрогайці ввішеного газопроводу вміст уселихто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа,

надійшла тиску за 5 хв не перевищує 20 даПа  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

вистік газу уселихто під час проведення ТО  
ВБСГ надає до наступної рекомендації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГЕРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

10.07.2025

(дата)

\_\_\_\_\_

(ім'я, прізвище, підпис

\_\_\_\_\_

(дата)

замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Вирішальське  
(місце складання)

№ C-12 від "10" жовтня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вирішальське вул. Садова 20

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено

витік газу на крані ввісного газопровода

витік усе усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа,

коридар тиску за 5 хв не перевищує 20 даПа

(запевнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усе усунуто під час проведення ТО  
ВБСГ проведено до жовтня 2025 року.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГЕРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)



10.07.25р.

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Вирішалоше  
(місце складання)

№ С-13 від "10" листопада 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вирішалоше вул. Садова 22

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): визначено  
вистік газу на муфти ввічного газопроводу  
вистік усунуто під час проведення ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

надійшла тиску за 5 хв не перевищує до 0,1 Па  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

вистік газу усунуто під час проведення ТО  
ВБСГ призначено до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН  
(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГЕРІЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав Погуляй  
10.07.25р.  
(дата)

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

\_\_\_\_\_ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Семча  
(місце складання)

№ C-14 від "11" липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЄГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Семча вул. Перемоги 3Б

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу з під крапа ввіданого газопровода. Витік зупинено під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа,

надлишок тиску за 5хв не перевищує дозопу  
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усунуто під час проведення ТО ВБСГ краще до наступної експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН  
(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГЕРІЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(ім'я, прізвище, підпис)

Семча 11.07.2025  
(дата)

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

\_\_\_\_\_ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

с. Сенча  
(місце складання)

№ C-15 від "14" серпня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНИН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Сенча вул. Травнев 8А (Периметральна)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу з під кожирогодіжки ввідного газопроводу. Витік усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

максимальна тиску за 5 хв не перевищує 20 даПа  
(зобов'язання у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усунуто під час проведення ТО ВБСГ призначено до кобальтної ексменурації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНИН  
(ім'я, прізвище, підпис)

14.07.2025р  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Микола ШИНГЕРІЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

с. Сенча  
(місце складання)

№ C-16

від "14" липеня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЄГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Сенча вул. Українська 15

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено

випливу газу з місця з'єднання вхідного газопроводу

випливу газу під час проведення ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЦ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

надлишок тиску за 5 хв не перевищує 20 даПа

(запобігується у випадку проведення ПВІЦ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

випливу газу усунуто під час проведення ТО

ВБСТ передається до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН

(ім'я, прізвище, підпис)

14.07.2025р

(дата)

\_\_\_\_\_

(ім'я, прізвище, підпис

\_\_\_\_\_

(дата)

Микола ШИНГЕРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Зу

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Оу

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Вєрїшеалєксє  
(місце складання)

№ C-17 від "15" липеня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вєрїшеалєксє вул. Свободи 12

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено вистік газу з крапа ввідрозі газопровода  
вистік усунуто під час проведення ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

надіється маску за 5 хв не перевищує до даПа  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

вистік газу усунуто під час проведення ТО  
ВБСГ надають до неможливої евакуації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН

(ім'я, прізвище, підпис)



15.07.2025r

(дата)

\_\_\_\_\_

(ім'я, прізвище, підпис

\_\_\_\_\_

(дата)

Микола ШИНГЕРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)



Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Вєрїшаньське  
(місце складання)

№ C-18 від "15" липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЄГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вєрїшаньське вул. Перемоги 39

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено

вентік газу з шурту відкритого газопроводу

вигін усередину під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

надлишок тиску за 5хв не перевищує 20 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

вентік усередину під час проведення ТО.

ВБСГ надається до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_


Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН  
(ім'я, прізвище, підпис)




15.07.2025

(дата)

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

\_\_\_\_\_ (дата)

Микола ШИНГЕРІЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)



Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(ім'я, прізвище, підпис)



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

с. Вирісسالмське  
(місце складання)

№ C-19 від "15" листопада 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вирісسالмське пр. вул. Колесникової 2 (Кермонос)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено

вистік газу з під контрольного світного газопроводу.

Вистік усунуто під час проведення ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

надлишка тиску за 5хв не перевищує 10 даПа  
(заповнюється у випадку проведення ПВІЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

Вистік усунуто під час проведення ТО.

ВБСГ прифатма до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН  
(ім'я, прізвище, підпис)

Сергій 15.07.2025  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Микола ШИНГЕРІЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола

Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Василівське  
(місце складання)

№ C-20

від "15" липеня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Василівське вул. Поврова 4

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): весь вміст  
вистік газу на краях ввіденого газокробода  
вистік усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа,

надійшла тиску за 5 хв не перевищує 20 даПа.  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

вистік усунуто під час проведення ТО  
ВБСГ приймає до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН

(ім'я, прізвище, підпис)



15.07.2025р

(дата)


(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Микола ШИНГЕРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)



Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Вирішальське  
(місце складання)

№ C-21

від "16" липеня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вирішальське вул. Миргородська 2

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу з контрольного ввідного газопроводу  
витік усунуто під час проведення ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

максимальний тиск не перевищує 20 даПа.  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

витік газу усунуто під час проведення ТО.  
ВБСГ призначено до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН  
(ім'я, прізвище, підпис)

Сергій 16.07.2025р  
(дата)

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

\_\_\_\_\_ (дата)

Микола ШИНГЕРІЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола

Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Мирішівське  
(місце складання)

№ C-22 від "16" липеня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Мирішівське вул. Миргородська 13

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): визначено  
втрата газу з мутної вбічної газопровода.

Витік газу усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

надійня ризику за 5 хв не перевищує до дати.

(заповнюється у випадку проведення ПВІЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно значити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усунуто під час проведення ТО.  
ВБСГ приймає до наступної експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН  
(ім'я, прізвище, підпис)

Сергій СЕНІН 16.07.2025р  
(ім'я, прізвище, підпис) (дата)

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

\_\_\_\_\_ (дата)

Микола ШИНГЕРІЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГЕРІЙ

Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)