

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Лохвиця  
(місце складання)

№ Л-51

від "8" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Меломоржиса 1А

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): визначення  
вишок газу на різьбовому з'єднанні вогнистого  
заціпювача. Усунуто вишок газу під час проб. Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, нагрітий мисок  
бо не перевищує 20 до 25  
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунуто  
вишок газу на час пробних Т.О ВБСТ призначення  
до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

08.03.2025

(дата)

\_\_\_\_\_

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

\_\_\_\_\_

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м. Лохвиця  
(місце складання)

№ Л-52 від "8" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Могофшия 4

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): визначення  
вартості газу на миттєвому в'єзмі в камеру газу у  
квартирі під час проведення Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, тиском  
тиску 5 атм на перевірці 20га Тп  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунення  
вартості газу під час проведення Т.О ВБСГ призначено  
до розробки експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)  
Владислав ПОГУЛЯЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(ім'я, прізвище, підпис)

08.09.2025  
(дата)

-----  
(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

-----  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

-----  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Лохвиця  
(місце складання)

№ Л-53

від "8" "09" 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: *майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО*  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Молодожеска 8

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок тиску газу за 2хв не перевищувало 20 даПа  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: ВБСГ  
критично до негайної екстреної

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

8.09.25

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Лохвиця  
(місце складання)

№ Л-54

від "9" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Терешки 63

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено

виток газу на муфтавоболі з'єднання вільного  
газопроводу у внутрішній частині газу між Т.О

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надіслані листки

5 зов не перебувають 2025 Т.О

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунути  
виток газу між газ муфтовими Т.О. ВБСТ між  
мідь до вільного газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

09.09.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Лохвиця  
(місце складання)

№ Л-55 від "9" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Герасимів 44

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, важкий тиск газу за 5хв не керувалося 20 даПа (заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: ВБСГ додатно до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

9.09.25  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Владислав ПОГУЛЯЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Лохвиця  
(місце складання)

№ А-56 від "10" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Терешоць 72

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): визначено  
втечки газу під рідким болтом з'єднання ввічного з'єднання  
боку. Усунуто виліт газу під гайку проведення Т.О

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа. нафінансовано  
5 кв. м перевищено 20 кв. м  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: усунуто  
виліт газу під гайку проведення Т.О ВБСГ тиском  
під рідким болтом

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

10.09.2025  
(дата)

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

\_\_\_\_\_ (дата)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Лохвиця  
(місце складання)

№ А-57

від "10" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Яковлевська 8Б.

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надійшла  
міркуючи про те, що за 500 даПа не керуватимемо 20 даПа  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Головний  
координатор фарбування ВБСГ крім того до подальшої  
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29


Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ 


(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ 

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ 

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО 

(ім'я, прізвище, підпис)

10.09.25

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Лохвиця  
(місце складання)

№ А-58

від "10" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Фокровська 18А

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на краєві вхідного газокрововоду. Течуть під тиском кросоведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, фактично тиску газу за 5хв не перевищувало 20 даПа.  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Витік газу усунуто під тиском кросоведення ТО. Газокрововід контролює Фабрика ВБСГ згідно з доповіддю спеціаліста

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

10.09.25

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Лохвиця  
(місце складання)

№ А-59

від "11" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Докровська 4

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено

вистік газу на крок, різьбовану муфтовану з "Боканні"

ввідного газопроводу. Числом градусів проведення ГО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа. максим

тиском газу за 5хв не перевищувало 20 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: виявлено

вистік газу числом градусів проведення ГО ВБСГ придатне

до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

11.09.25  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Владислав ПОГУЛЯЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ  
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Лохвиця  
(місце складання)

№ Л-60 від "11" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця пров. Терешки 2

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): високий

випік газу на різьбовому з'єднанні водного

запоробочу. Заміряно тиск газу проберши Т.О  
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, тиском

тиску 5 хв не перевищує 20 до Па

(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Заміряно

випік газу тиск газу проберши Т.О ВБСТ

приміщення в порожньому приміщенні

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

11.09.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Лохвиця  
(місце складання)

№ Л-61

від "12" 09

2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУЩАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Терешкоу 38

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): вильєно

вильєно газу на різьбовому з'єднанні в білого  
газопроводу. Усунуто негерметичність Т.О  
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЦ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, напісав  
тиску 5 атм. не перевищує 20 атм  
(заповнюється у випадку проведення ПВІЦ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунуто  
вильєно газу негерметичність Т.О ВБСТ приладом  
до поточного експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУЩАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

12.09.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с.Криниця  
(місце складання)

№ А-62 від "15" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с.Криниця вул. Усмиринська 6 (Вільямса)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): визначено

биток газу на шланговому з'єднанні ввічного газопроводу, утримано биток газу між гол Т.О

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, пачинає кипіти

5 хв не перевищує 200 Па

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Утримано

биток газу між гол виробника Т.О. ВБСГ  
придатна для подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

-----  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

15.09.2025  
(дата)  
-----  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)  
(дата)

**Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку**

с.Криниця  
(місце складання)

№ Л-63

від "16" 09

2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с.Криниця вул. Центральна 8 (Вільямса)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): вильєт біляок газу на муртоволочу з'єднанням Газу-по біляок газу між газ. провіденням Т.О

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, позитивна тиску 5 атм не перевищує 20 фотг  
(заповнюється у випадку проведення ПВІЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунення біляок газу між газ. провіденням Т.О. ВБСГ передавши до належної експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

16.09.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с.Криниця  
(місце складання)

№ Л-64 від "17" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с.Криниця вул. Мамонтичівська 8 (Тімірязева)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено виток газу на шуртовому з'єднанні кермової газопроводу. Ущирмо виток газу між гол Т.О

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, тачильна тисок

5 об'єктів не перевірено 20 кв Т.О

(заповнюється у випадку проведення ПВІЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Ущирмо виток газу між гол перевірено Т.О ВБСГ призначено до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

17.09.2025

(дата)

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку**

с.Криниця  
(місце складання)

№ А-65

від "18" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с.Криниця вул. Центральна 4 (Вільямеа)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): визначено вартість газу на р'здобовому з'єднанні. Укриття вимог газу на р'здобовому з'єднанні Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, підвищення тиску в ЖВЩ не перевищило 20 даПа  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунення вимог газу на р'здобовому з'єднанні Т.О ВБСГ призначено контролювати слюсаром

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

18.09.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис)

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с.Криниця  
(місце складання)

№ Л-66

від "18" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с.Криниця вул. Фросянська 14

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на крані вхідного газопроводу. Зусилтя під час проведення ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надання тиску часу за 5 хв. не перевищувало 20 даПа  
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: виявлено витік газу зусилтя під час проведення ТО. ВБСГ краще було бодивити експлуататорі:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

18.09.25

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с.Криниця  
(місце складання)

№ А-67 від "19" 03 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с.Криниця вул. Урожайна, 6

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надішав  
тиску до 5хв не перевищує 20 даПа  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (погрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: ВБСГ  
придатна до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

19.03.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с.Криниця  
(місце складання)

№ А-68 від "19" 08 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: *майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО*  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

с.Криниця вул. Тренсольна 4

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишня тиску за 5 хв не перевищувало 20 даПа  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: ВБСТ додатня до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ *ЛВБ*  
(ім'я, прізвище, підпис)

19.09.25  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Владислав ПОГУЛЯЙ *ЛВБ*  
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ *ЛВБ*  
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО *ЛВБ*  
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с.Криниця  
(місце складання)

№ Л - 69

від "19" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

с.Криниця вул. Урожайний 2

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Риско

випок газу на місцевості з встановленим вогнем  
жаромісткості. Усунути випок газу від газу Т.О

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, напрямок пилу

на не належимо до Т.О

(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунути

випок газу під час проведення Т.О ВБСТ призначити

до надання експертної

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

19.09.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с.Лука  
(місце складання)

№ А-70

від "22" 03 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЄГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

с.Лука вул. Вишнева 7

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): визначити виток газу на різьбовому з'єднанні лінійного газопроводу. Усунути виток газу на з'єднанні Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, позначити тиск 5 мПа не перевищити за рах. Т.О.  
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунути виток газу на з'єднанні Т.О. ВБСТ тиском за допомогою експлуатації, вивірити регулятор тиску.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_ фарбування

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

ВЛ  
ВЛ

22.03.2025  
(дата)

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

\_\_\_\_\_ (дата)

М  
О

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Лохвиця  
(місце складання)

№ А-71

від "23" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вул. Саголю 29

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Мікромік  
виток газу крім не вбор. Усунуто  
году під час перевірки Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЦ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, тиском  
5 атм не перевищує до 20 атм  
(заповнюється у випадку проведення ПВІЦ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунуто  
вимог газу під час перевірки Т.О. ВБСТ  
вима до корисної експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

23.09.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м. Лохвиця  
(місце складання)

№ Л-72

від "23" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Лохвиця вл. Урожайна 74

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлено  
втрата газу на регулювальному з'єднанні безпечною  
газоупорядку. Усунуто втрачен газу під час Т.О.  
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, поверх тиску  
5 хв не перевищимо 20 р Па.  
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунути  
втрата газу під час проведення Т.О ВБСТ  
придатне до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

23.09.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с.Млини  
(місце складання)

№ А-73

від "25" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

с.Млини вул. Тарасова 4

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): визначено витоки газу по іскри вводу газопроводу. Усе це ми виправили разом з Т.О.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Т.О.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЦ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, тиском тиску 5 атм не перевищивши гору Т.О.  
(заповнюється у випадку проведення ПВІЦ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне вказати))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунути витоки газу разом з Т.О. ВБСТ призначити до доповідності інструкцій.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

25.09.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с.Млини  
(місце складання)

№ А-74

від "25" 09 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, слюсар Владислав ПОГУЛЯЙ, слюсар Микола ШИНГИРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

с.Млини бул. Роменська 12

За результатами обстеження: виявлено недоліки:

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): вигини

вентилу газу на різьбовому з'єднанні горючої

забороненої. Усунуто вигини газу на горючому

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -----

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа. поглина

тиску 5 атм не перевищило до 7 атм

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: -----

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунути

вигини газу на горючому ВБСТ приладів

до нормального експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -----

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Владислав ПОГУЛЯЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГИРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

25.09.2025

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис  
замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)